

ÍNDICE DE LA GUÍA DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS EN MOLDEO POR COMPRESIÓN PARA COMPUESTOS FENÓLICOS, MELAMINOFENÓLICOS Y POLIÉSTERES GRANULARES

<u>Asunto</u>	<u>Página</u>
Filosofía de Soluciones de Problemas para Moldeo por Compresión	Compresión 1
Problemas en el Procesamiento de Compresión	Compresión 2
Pandeo Opuesto de la Inserción	Compresión 2
Ampolla de Curación	Compresión 3
Apariencia Deslustrada	Compresión 3
Rebaba (Excesiva)	Compresión 4
Líneas de Flujo	Compresión 4
Protuberancias Endurecidas (Precuración)	Compresión 4
Manchas en Molde	Compresión 5
Apariencia de la Superficie Moteada	Compresión 5
Inyección Corta o No Llenada	Compresión 5
Piel de Naranja	Compresión 6
Encogimiento	Compresión 6
Marcas de Hundimiento	Compresión 6
Ampollas De La Piel	Compresión 7
Adhesión al Molde	Compresión 7
Gas Atrapado (Marcas de Quemadura)	Compresión 7
Deformación	Compresión 8
Tabla De Soluciones De Problemas Y Hoja De Comentarios	Insertada
Fecha de Impresión, Fecha Revisada	Compresión 9