

# ÍNDICE DE LA GUÍA DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS EN MOLDEO POR COMPRESIÓN PARA COMPUESTOS POLIÉSTERES EN MASA (BMC)

<u>Asunto</u>	<u>Página</u>
Filosofía de Soluciones de Problemas para Moldeo	Compresión 1
Problemas en el Procesamiento de Compresión	Compresión 2
Grietas y Microfisuras	Compresión 2
Contaminación	Compresión 3
Autoencendido	Compresión 3
Marcas de Resistencia	Compresión 3
Apariencia Deslustrada	Compresión 3
Rebaba (Excesiva)	Compresión 4
Líneas de Flujo	Compresión 4
Líneas de Punto	Compresión 4
Formación de Áreas Deslustradas e Irregulares	Compresión 4
Inyecciones Cortas o No Llenadas	Compresión 5
Agrietamiento de las Espigas	Compresión 5
Precuración	Compresión 5
Formación de Velo	Compresión 6
Encogimiento	Compresión 6
Marcas de Hundimiento	Compresión 6
Adhesión al Molde	Compresión 7
Gas Atrapado (Marcas de Quemaduras)	Compresión 7
Deformación	Compresión 7
Tabla De Soluciones De Problemas Y Hoja De Comentarios	Insertada
Fecha de Impresión, Fecha Revisada	Compresión 8