

ÍNDICE DE LA GUÍA DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS EN MOLDEO POR TRANSFERENCIA PARA COMPUESTOS POLIÉSTERES EN MASA (BMC)

<u>Asunto</u>	<u>Página</u>
Filosofía de Soluciones de Problemas para Moldeo	Transferencia 1
Problemas en el Procesamiento de Transferencia	Transferencia 2
Grietas y Microfisuras	Transferencia 2
Contaminación	Transferencia 3
Autoencendido	Transferencia 3
Marcas de Resistencia	Transferencia 3
Apariencia Deslustrada	Transferencia 4
Rebaba (Excesiva)	Transferencia 4
Líneas de Flujo	Transferencia 4
Líneas de Punto	Transferencia 4
Formación de Áreas Deslustradas e Irregulares	Transferencia 5
Inyecciones Cortas o No Llenadas	Transferencia 5
Agrietamiento de las Espigas	Transferencia 5
Precuración	Transferencia 6
Formación de Velo	Transferencia 6
Encogimiento	Transferencia 6
Marcas de Hundimiento	Transferencia 7
Adhesión al Molde	Transferencia 7
Gas Atrapado (Marcas de Quemadura)	Transferencia 7
Deformación	Transferencia 8
Tabla De Soluciones De Problemas Y Hoja De Comentarios	Insertada
Fecha de Impresión, Fecha Revisada	Transferencia 9